

落石等捕捉事例

場 所	青森県
施 工 年	平成11年6月～平成11年11月
設置目的	落石対策
柵 仕 様	RX-075 H=4m L=20m
発生現象及び規模	落石(複数)
推定落石エネルギー	約110kJ
発生誘因	不明

状況写真



全景



RN柵の状況
(支柱、サポート・リテイニングロープ。ブレーキリング関係)



落石・堆積土砂の状況
落石:V=0.7*0.5*0.3=



開口したワイヤメッシュ