

# 落石等捕捉事例

場 所	北海道
施 工 年	平成12年3月～平成12年5月
設置目的	落石対策
柵 仕 様	RX-150 H=4m L=26m(9+9+8m)
発生現象及び規模	落石
推定落石エネルギー	約248kJ
発生誘因	融雪

## 状況写真



全景



No. 3支柱 頭部状況



No. 4支柱 頭部状況



3スパン部 落石状況

状況写真



最大落石  
(落石:  $V=1.1 \times 0.8 \times 0.3=0.264\text{m}^3$ )



下部サポートロープブレイキング状況



アップスロープアンカー状況



3スパン部ワイヤメッシュ状況



ゲビンデスターブー状況



補修完了