


落石等捕捉事例

場所	北海道
施工年	平成10年8月～平成10年11月
設置目的	落石対策
柵仕様	RX-150 H=4.0m L=60.0m (5.0+10.0+10.0+5.0=30m) × 2段=60m
発生現象及び規模	落石(複数)
推定落石エネルギー	約450kJ
発生誘因	不明


落石位置図



落石発生源及び落石経路図



状況写真



状況写真



落石防止金網
突き抜け位置



落石径 1m大

