

落石等捕捉事例

場 所	神奈川県
施 工 年	平成10年8月～平成11年1月
設置目的	落石対策
柵 仕 様	RX-150 H=4m L=25m(8+9+8m)
発生現象及び規模	落石
推定落石エネルギー	約60kJ
発生誘因	不明

状況写真



全景・主要部材



小レキ・堆積土砂の状況



落石・堆積土砂の状況
(落石: $V=0.5 \times 0.4 \times 0.4 = 0.08 \text{ m}^3$)