

# 落石等捕捉事例

場 所	和歌山県
施 工 年	平成13年3月～平成13年9月
設置目的	落石対策
柵 仕 様	RX-075 H=5m L=128m
発生現象及び規模	落石
推定落石エネルギー	約110kJ
発生誘因	不明

## 状況写真



捕捉状況



捕捉状況