

落石等捕捉事例

場 所	和歌山県
施 工 年	平成11年7月～平成12年3月
設置目的	落石対策
柵 仕 様	RX-150 H=4m L=33m
発生現象及び規模	斜面崩壊（約30m ³ ）
推定落石エネルギー	
発生誘因	集中豪雨

状況写真



捕捉状況①



捕捉状況②



捕捉状況③