

落石等捕捉事例

場 所	神奈川県
施 工 年	平成11年12月
設置目的	落石対策
柵 仕 様	RX-025 H=3m L=45m(15m×3)
発生現象及び規模	落石、斜面崩壊
推定落石エネルギー	落石 $\Phi 1.0\text{m}$ 崩壊土砂厚1.0m
発生誘因	不明

状況写真



崩土厚 Max 1.0m