

# 落石等捕捉事例

場 所	福井県
施 工 年	平成10年10月～平成11年8月
設置目的	落石対策
柵 仕 様	RX-150 H=5m L=304m
発生現象及び規模	落石、斜面崩壊
推定落石エネルギー	
発生誘因	不明

## 状況写真



洞門上に設置したリングネット



小規模崩壊と落石・倒木