

# 落石等捕捉事例

場 所	福島県
施 工 年	平成14年
設置目的	落石対策
柵 仕 様	RX-075 H=3m L=40m(5m×8)
発生現象及び規模	表層雪崩
推定落石エネルギー	雪崩量 V=94m <sup>3</sup>
発生誘因	気温の上昇

## 状況写真



全層雪崩

