


落石等捕捉事例

場 所	山梨県
施 工 年	平成14年
設置目的	急傾斜地崩壊対策
柵 仕 様	RX-025 H=3m L=10m×6=60m
発生現象及び規模	斜面崩壊
推定落石エネルギー	土砂堆積厚 約1.5m
発生誘因	台風による豪雨

横断面図



状況写真



土砂捕捉状況(6号台風)



土砂堆積厚:約1.5m