

落石等捕捉事例

場 所	三重県
施 工 年	平成14年11月
設置目的	落石対策
柵 仕 様	RX-075 H=3m L=42m
発生現象及び規模	落石(巨石) (V=2.1m ³ m=5.4t)
推定落石エネルギー	1, 520kJ
発生誘因	岩盤の風化

状況写真



支柱3付近に衝突 直径2mの半球



落下高さ80m