

場 所	茨城県
施 工 年	平成12年9月
設置目的	落石対策
柵 仕 様	RX-150 H=4m L=30m
発生現象及び規模	落石(複数)
推定落石エネルギー	落石規模
発生誘因	不明

状況写真




捕捉状況①



捕捉状況②



捕捉状況②側面



ブレーキリングが効果的に機能している