

TXI落石防護棚 施工事例一覧

		地区	仕様	
1		埼玉県	柵高：3.0m 延長：89.0m 9スパン	詳細
2		北海道	柵高：2.0m 延長：117.0m	詳細
3		群馬県	柵高：3.0m 延長：24.0m	詳細
4		北海道	柵高：3.0m 延長：160.0m	詳細
5		岐阜県	柵高：3.0 m 延長：83.0m	詳細

TXI落石防護棚 施工事例 1

施工場所	埼玉県秩父市
施工目的	道路の落石防護
施工概要	柵高 H=3.0m 延長・スパンL=89.0m 9スパン
備 考	道路の山側擁壁背後に設置した事例、落石捕捉実績あり



TXI落石防護棚 施工事例2

施工場所	北海道函館市
施工目的	復旧治山事業
施工概要	柵高 H=2.0m 延長 L=117.0m
備 考	浮石・転石の多い地山へ適用した事例



TXI落石防護棚 施工事例3

施工場所	群馬県沼田市
施工目的	治山事業
施工概要	柵高 H=3.0m 延長 L=24.0m
備 考	



TXI落石防護柵 施工事例 4

施工場所	北海道足寄郡陸別町
施工目的	道路（国道）の落石防護
施工概要	柵高 H=3.0m 延長 L=160.0m
備 考	積雪に対応できるように支柱頭部から山側に補強ワイヤロープを設けた事例



TXI落石防護柵 施工事例5

施工場所	岐阜県瑞浪市
施工目的	ダム管理用通路の落石防護
施工概要	柵高 H=3.0m 延長 L=83.0m
備 考	ダム管理用通路の山側斜面に多くの転石・浮石があったため、従来工法（法枠）と併用して複数区間に設置された事例

